

д. Озеринше, арт. скважина №ГВК66201814 водонапорная башня водоразборные колонки:	26.10.23	1/0	0	8,5	1,45	7,2	283,0	7,0	1,1	0,3	2	не обн.	не обн.	170
	26.10.23	1/0	0	5,65	1,1	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	25.09.23	1/1	0	7,2	1,1	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	
д. Яковлево, арт. скважина, №ГВК 66201812 водонапорная башня	26.10.23	0/0	0	11,2	0,97	7,1	361,0	8,0	1,1	0,36	1	не обн.	не обн.	47
	26.10.23	1/0	0	11,6	1,2	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
д. Усвяты, арт. скважина водонапорная башня водоразборные колонки ул. Центральная д.1 ул. Центральная д.35 ул. Рачевка д.2														293

О.И.Скоробогатых

начальник санитарной
лаборатории